

112 年度「電熱夾式烤盤(熱壓吐司機)」市場購樣檢測結果彙整表


項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	點心機	DANBY	DB-108 WMS/ 110V 60Hz 600W	中國大陸	永多實業有限公司 新北市新店區中正路 560巷6號4樓 02-22198585	香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司(YAHOO!奇摩購物中心) 臺北市南港區三重路66號14樓 02-23602532 (網購)	1,126	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
2	三明治機	IMARFLEX 伊瑪	IW-762 / 110V 60Hz 700W	中國大陸	台灣伊瑪實業有限公司 台北市中山區新生北路三段87巷32號 02-25928009	富邦媒體科技股份有限公司(MOMO購物網) 臺北市內湖區洲子街96號4樓 02-21626688 (網購)	594	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
3	熱壓三明治鬆餅機	Giaretti	GT-SW01/ 110V 60Hz 600W	中國大陸	錡隆事業有限公司 新北市八里區忠孝路437號 02-26193681	7-ELEVEN 線上購物中心 臺北市信義區東興路65號 02-27478711 (網購)	880	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
4	三明治點心機	富力森 FURIMORI	FU-S502/ 110V 60Hz 900W	中國大陸	浩軒股份有限公司 新北市新莊區新樹路272之1號 02-22967627	Pchome 線上購物 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 02-27000898 (網購)	1,980	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
5	多功能熱壓計時三明治鬆餅機	aiwa	ASW2128/ 110V 5.9A 650W	中國大陸	愛華國際股份有限公司 新北市深坑區北深路三段141巷5號 02-26624343	全國電子股份有限公司數位家電體驗館-嘉義館門市 嘉義市西區興業西路228、230號 05-2838008	1,580	○商品檢驗標識 ●中文標示 商品本體未標示額定頻率，與原報告比對不符，且不符 CNS 60335-1 標示規定。	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
6	厚燒熱 壓三明 治機	Vitanto nio	VHS-10 B-PH/ 110V 60Hz 800W	中國 大陸	特家股份有限公司 台北市內湖區新湖三 路23號5樓 0800-365588	大同綜合訊電股份有限 公司嘉義分公司嘉義展 售中心 嘉義市西區興業西路 287號 05-2355180	888	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比 對	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣 耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
7	聲寶可 換盤煎 烤點心 機	SAMPO	TG-B21 091TL/ 110V 60Hz 900W	中國 大陸	昶宏股份有限公司 新北市泰山區貴子路 17-17號 02-29041876	大潤發流通事業股份有 限公司-臺南分公司 臺南市北區臨安路二段 310號 06-2295999	1,680	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比 對	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣 耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
8	計時點 心機	Joyoung 九陽	JK2-K2 7M/ 110V 60Hz 600W	中國 大陸	特家股份有限公司 台北市內湖區新湖三 路23號5樓 0800-365588	臺灣家樂福股份有限公 司安平分公司 臺南市中西區中華西路 二段16號 06-2957588	1,480	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比 對	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣 耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
9	歌林三 明治機	kolin	KT-SD1 825/ 110V 60Hz 750W	中國 大陸	昶宏股份有限公司 新北市新莊區中正路 653之2號2樓 02-29041877	燦坤實業股份有限公司 永華分公司 臺南市安平區永華路一 段350號 06-2992282	710	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比 對	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣 耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
10	電熱夾 式烤盤 (二合一 熱壓吐 司機)	iki!k!	IK-SM2 002/ 110V 60Hz 600W	中國 大陸	獅子心股份有限公司 臺南市仁德區仁義六 街97號 0800-008598	Pchome 線上購物/ 臺北市大安區敦化南路 2段105號12樓 02-27000898 (網購)	990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比 對	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣 耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1. 品質項目檢測：依據國家標準 CNS 60335-1「家用和類似用途電器產品的安全—第 1 部：通則」及 CNS 60335-2-9「家用和類似用途電器—安全性—第 2-9 部：烤架、烤麵包機和類似攜帶型烹飪電器個別規定」。
 - (1) 溫升試驗：主要為確認電熱夾式烤盤(熱壓吐司機)於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
 - (2) 洩漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，及如遇過電壓，其絕緣保護是否被破壞或擊穿，以避免發生觸電的危險。
 - (3) 異常操作：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，電熱夾式烤盤(熱壓吐司機)本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。
 - (4) 構造檢查：確認電熱夾式烤盤(熱壓吐司機)之構造設計上是否符合安全之要求。
2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。
3. 標示查核，查核項目為：
 - (1) 商品檢驗標識：商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」。

圖例： 或
 - (2) 中文標示：依據商品檢驗法及國家標準 CNS 60335-1、CNS 60335-2-9，檢查電熱夾式烤盤(熱壓吐司機)本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目如下：
 - A. 商品名稱及型號。
 - B. 製造商或供應商之名稱或註冊商標。
 - C. 額定電壓、頻率、消耗功率或額定電流。
 - D. 屬 II 類結構者，需標示 II 類結構符號「回」。
 - E. 需有適當之警語，例如安裝、使用或維護保養之注意事項。
4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：
 - (1) 品質項目
 - A. 「溫升試驗」全數符合規定。
 - B. 「洩漏電流及絕緣耐電壓」全數符合規定。
 - C. 「異常操作」全數符合規定。
 - D. 「構造檢查」全數符合規定。

- (2) 「重要零組件比對」全數符合規定。
- (3) 標示查核
 - A. 「商品檢驗標識」全數符合規定。
 - B. 「中文標示」計 1 件不符合 (項次 5): 商品本體未標示額定頻率。