

標準局與消基會 113 年度合作案「廚餘機」專案市場購樣檢測結果彙整表(1140401 發布)

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	極智美型 廚餘機	SmartCara	PCS-400A/ 110V 60Hz 500W	韓國	恆隆行貿易股份有限公司 臺北市內湖區洲子街 88 號 7 樓 0800-251209	富邦媒體科技股份有限公司 臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓 02-4128200 (網購)	18,810	○中文標示	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
2	4L 廚餘機	SANSUI 山水	SO-PUPU101 / 110V 60Hz 500W	中國 大陸	佶特國際股份有限公司 臺中市北區中清路 1 段 447 號 19 樓 04-22980099	富邦媒體科技股份有限公司 臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓 02-4128200 (網購)	13,800	○中文標示	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
3	廚餘處理 機	Insinkerator	100-4B/ 120V 60Hz 9.5A	美國	同船股份有限公司 新北市三重區重新路 5 段 648 之 28 號 02-29992801	富邦媒體科技股份有限公司 臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓 02-4128200 (網購)	19,000	●中文標示 1. 本體標示及說明 書未使用繁體中 文。 2. 未於本體、外包裝 或說明書標示進 口商或分裝商名 稱、地址及服務電 話	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
4	廚餘機	大同	TFC-3823CF / 110V 60Hz 500W	中國 大陸	大同股份有限公司 臺北市中山北路 3 段 22 號 0800-052666	網路家庭國際資訊股 份有限公司 臺北市大安區敦化南 路 2 段 105 號 15 樓 02-23261460 (網購)	7,000	○中文標示	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
5	Foodcycler 廚餘大師 Air	廚餘大師	FC-200TW/ 110V 60Hz 500W	中國大陸	安德國際商貿有限公司 臺北市內湖區金莊路 26號7樓之5號 02-27952860	網路家庭國際資訊股份有限公司 臺北市大安區敦化南路二段105號15樓 02-23261460 (網購)	9,580	●中文標示 本體標示商品名稱及原產地未使用繁體中文。	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
6	MEGA 廚餘機皇(純淨全能家用廚餘機)	SOGA	C-005-01-T W/ 100-110V 650W	無	搜咖科技股份有限公司 臺北市士林區承德路4 段29之1號 02-28861156	新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 02-66368500 (網購)	14,500	●中文標示 1. 本體未標示原產地、製造年份及額定頻率。 2. 未於本體、內外包裝或說明書標示製造商、委製商、進口商或分裝商名稱、地址、服務電話，及國外製造商或國外委製商之外文名稱等資訊。	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
7	廚餘機	Scion	SFC-25EC01 0/ 110V 60Hz 500W	中國大陸	禾聯碩股份有限公司 桃園市龜山區文禾路 289號 03-3961188	順發電腦股份有限公司羅東店 宜蘭縣羅東鎮公正路 132號1-3樓 03-9531166	9,999	○中文標示	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
8	智能廚餘處理機	THOMSON	TM-SAN02F / 110V 60Hz 420W	中國大陸	旺德電通股份有限公司 新北市五股區五工三路 116巷6號 02-89904440	燦坤實業股份有限公司羅東光榮分公司 宜蘭縣羅東鎮光榮路 480號 03-9502808	8,990	○中文標示	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
9	KUDI DACO 廚餘 機 PRO	KUDI	KD-KF4/ 110V 600W	中國 大陸	俐冠有限公司 桃園市桃園區裕和街 17巷70號5樓 03-2201206	燦坤實業股份有限公司 羅東光榮分公司 宜蘭縣羅東鎮光榮路 480號 03-9502808	9,990	●中文標示 本體未標示額定頻 率。	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
10	廚餘機	G-PLUS	GP-KW01/ 110V 60Hz 550W	中國 大陸	拓勤企業股份有限公司 臺北市內湖區洲子街 62號5樓 02-87515877	網路家庭國際資訊股 份有限公司 臺北市大安區敦化南 路二段105號15樓 02-23261460 (網購)	9,800	○中文標示	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

- 品質項目：包括「溫升試驗」、「洩漏電流及絕緣耐電壓」、「異常操作」、「構造檢查」等項目，依據國家標準 CNS 60335-1(103 年版)「家用和類似用途電器產品的安全—第 1 部：通則」及國際標準 IEC 60335-2-16 (2022 年版)「Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers」規定檢驗。
 - 溫升試驗：主要為確認廚餘機於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
 - 洩漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
 - 異常操作：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，廚餘機本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。
 - 構造檢查：確認廚餘機之構造設計上是否符合標準的安全之要求。
- 中文標示：檢查廚餘機本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。
 - 商品名稱及型號。
 - 國內製造之商品，應標示製造商、委製商或分裝商名稱、地址及服務電話。進口之商品，應標示進口商或分裝商名稱、地址、服務電話；及國外製造商或國外委製商之外文名稱。
 - 原產地。
 - 製造年份及製造號碼。
 - 額定電壓 (V) 及額定頻率 (Hz)。
 - 總額定消耗電功率 (W) 或額定輸入電流 (A)。

(7)規格。

(8)使用方法。

(9)注意事項或警語。

3. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1)品質項目

A. 「溫升試驗」全數符合規定。

B. 「洩漏電流及絕緣耐電壓」全數符合規定。

C. 「異常操作」全數符合規定。

D. 「構造檢查」全數符合規定。

(2) 中文標示：計 4 件不符合(項次 3、5、6 及 9)。